


人命被害 큰 20分間の  
飲食店 火災

1978. 12. 29

— 石油煖爐 顛倒…… 火災로  
수라장된 結婚 披露宴 —

死亡 9名, 負傷 18名, 財産被害 620萬원



火災發生 原因이 된 1層의 石油난로



9名의 歿을 맞아간 2層의 現場

● 一般事項

建物用途：複合用途

所在地：서울特別市  
東大門區

火災日時：1979. 12. 29,  
14:23~14:42

發火場所：1層 飲食店

火災原因：石油暖爐 顛倒

● 建物概要

地下 1層, 地上 4層, 延面積 1,369.5m<sup>2</sup>의 鉄筋 콘크리트造 建物.

地下다방, 1~2層은 店舖와 飲食店, 3層 事務室, 4層은 주거로 使用하는 複合 建物로서 1,2層 일부(297m<sup>2</sup>)를 C모氏(Y 飲食店 主人)가 1976年 8월에 賃貸, 飲食店을 開業하였음.



순식간에 飲食店 2層으로 延燒하게한 木造階段의 罹災狀態

● 火災狀況

火災는 1978年 12月 29日, 14:23時頃 飲食店 1層 방에서 식사를 하고 나오던 40代 男子 손님이 반쯤 열린 창호지 미닫이를 잡고 구두를 신다가 房門이 홀 쪽으로 넘어지면서 門앞 마루 위에 피워놓은 石油暖爐를 쓰러뜨려 홀 바닥으로 넘어지면서 흘러나온 石油에 引火, 發火되었다.

일단 發火된 불은 프로판 가스의 고무 호스를 태우며 噴出된 프로판 가스에 옮겨붙어 급격히 延燒되며 2層으로 올라가는 木造 階段을 타고 급속히 擴大되었다.

當時 2層에는 結婚式을 마친 사람들이 모여 披露宴을 하고 있었는데 대부분의 賀客들은 가고 新郎, 新婦 家族 20餘名만 남아 飲食을 들며 祝賀 雰圍氣 속에서 떠들썩한 상태였기 때문에 아래 층에서 불이 난 것을 알지 못하고 있다가 불길의 2層으로 휩싸인 후에야 비로소 불난 것을 알았다.

이 때는 이미 불길의 合板等 可燃性 內裝材로 된 2層 內部가 순식간에 불길에 휩싸여서 男子와 젊은 사람들은 窓門을 깨고 뛰어내리는 등 脫出을 하였으나 婦女子, 老弱者 등은 1m 높이의 창턱을 넘지 못하고 燒死하였다.


火災가 發生된지 數分後에야 인근 建物에서 火災 申告를 하여 出動한 消防隊(消防車 13臺, 消防官 46名)에 의해 火災 發生 19分만에 鎮火되었다.

●被害狀況

人命被害：死亡 9名  
 負傷 18名  
 財産被害：6百 20萬 원

●問題点

1. 石油 煖爐 設置 狀態 不良.
  - 火氣 使用 施設은 安全한 位置에 顛倒되지 않도록 設置 使用해야 함.
2. 消防 訓練 및 防火 意識 缺如.
  - 火災 發生時 가장 基本的인 初期 消火 및 火災 申告 등이 일체 이행되지 않았고  
 프로판 가스의 容器 밸브를 잠그지 않아 延焼가 순식간에 이루어졌음.




飲食店 1層 平面圖

1層 内部를 태우면서 木造階段을 타고 순식간에 2層까지 全燒시켰다.

1層 罹災部分

飲食店 2層 平面圖

젊은 사람들은 窓門을 깨고 뛰어내려 禍를 면하였으나 老弱者들은 脫出하지 못하고 變을 당하였다.



2層 罹災部分