

## 行員入試問題 謄寫하다가 石油 램프 顛倒되어 發火

1979. 2. 7

— 3層에서 發火, 2個層 태워……  
다트 통해 17層까지 煙損 —

死亡 2名, 負傷 8名, 財産被害 1億 2千萬원

### ● 一般事項

建物用途: 호텔  
所在地: 서울特別市 中区  
火災日時: 1979. 2. 7, 01:20~02:35  
發火位置: 3層 311号 客室  
火災原因: 石油 램프 顛倒

### ● 建物概要

1969年 12月 開業한 客室 151개의 1級 觀光 호텔로 地下 2層, 地上 17層, 延面積 9,343.71m<sup>2</sup>의 철골 철근 콘크리트 슬라브조 建物.  
層別 用途는 地下 2層 機械室, 地下 1層 駐車場, 娛樂室, 地上 1~2層 다방, 식당, 사무실 등, 3~13層 客室, 14層 會議室, 15層 나이트클럽, 16~17層 機械室, 交換室等.

### ● 火災狀況

火災는 1969年 2月 7日 01:20時頃 3層 311号에서 H銀行 入社試驗 問題紙 謄寫 作業을 하던 筆耕士 C모氏가 不注意로 옆에 켜 놓았던 石油 램프를 넘어뜨려 램프 불이 謄寫 잉크에 옮겨붙어 發生했다.

불은 순식간에 311号 客室을 태우고 번지기 시작하였으며 投宿客의 불이 났다는 電話를 받은 프론트 勤務 從業員이 各 客室의 投宿客들을 깨워 待避시킴과 동시에 消防署에 申告를 하였다.

15層 나이트클럽에는 當時 100餘名の 손님이 있었으나 火災 通報를 받고 인접한 뉴G 호텔 屋上으로 待避하였고 各 層 客室의 손님들도 대부분 非常階段으로 待避하였다.

30餘臺의 消防車가 出動하여 3層과 4層의 유리창을 깨고 鎮火作業을 벌였으나 內裝材가 타면서 내뿜는 有毒性 氣스로 鎮火作業이 늦어져 3, 4層 内部를 태우고 5層으로 擴大되기 直前に 鎮火하였다.

이 불로 投宿客 2名이 燒死하고 8名이 重輕傷을 입었으며 3層, 4層 客室 内部가 燒失되었고 1層은 水損을 입었으며 다트를 통해 17層까지 煙氣損을 입었다.

●被害状況

人命被害：死亡 2名

負傷 8名

財産被害：1億 2千万円

●問題点

1. 火気取扱状態不良.

2. 可燃性内装材使用.