

## 토막정보

# 에틸렌(ethylene : C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)

### ○ 용도

폴리에틸렌, 아세트알데히드, 염화에틸, 에틸렌  
글로우아이드린, 산화에틸렌, 에틸알콜, 염화폴리비  
나, 3암화에틸렌, 폴리스테렌, 폴리에스터 수지, 알킬  
암모미늄 등의 제조에 사용된다. 또한 산소에틸렌  
용접·용단사업과 냉매, 마취제, 식물성장 촉진제  
및 과인숙성제로 이용된다.

### ○ 인체위험

에틸렌은 약간의 독성을 가지고 단순침식제로  
고농도시에 마취제 사용을 할 수 있으며 낮은 농도의  
에틸렌 가스를 흡입하면 갑각이 눈해지고 호흡이  
힘들다. 고농도 가스를 흡입하면 마비증세와 심장  
에를 일으키며 액화에틸렌에 피부가 접촉되면 동상  
을 일으킨다.

### 주요 물리 및 화학적 성질

물	성
상온상태	기체
냄새	단맛과 꿈팡이 냄새
비 등점	-104°C
액화가스의 비중	0.6(물 : 1)
용융점	-169°C
증기농도	0.98(공기 : 1)
폭발범위	2.7~36%(공기중의 체적비)
용해성	물에 용해되지 않음
자연발화온도	425°C
화학반응성	산화제, 염산, 염소등과 격렬히 반응 한다. 또한 중합하는 성질을 갖는다.

### ○ 인명보호대책

액체에틸렌이 사람에 접촉한 위험이 있는 경우는  
손, 눈 및 얼굴에 대한 접촉방지 장비를 갖추어야  
한다. 에틸렌을 사용하는 사람에게는 안전문제와  
적절한 처리방법에 대해 교육·훈련을 실시해야  
하며 교육내용은 화재위험, 동상위험, 보호장비의  
사용법과 비상시 조치방법에 중점을 두어야 한다.  
에틸렌 사용처는 적절한 환기설비를 갖추고 산소농  
도를 정기적으로 측정해야 한다. 산소호흡기의 사용  
이 추천된다.

### ○ 응급처치

에틸렌사고를 입은 사람은 신선한 공기가 있는  
장소로 이동시키고, 따뜻하고 편안하게 해준다. 가능한  
한 신속히 의사의 치료를 받는다. 호흡이 정지된  
상태이면 신선한 공기중으로 이동시킨 후 즉시 인공  
호흡을 실시한다. 구조자는 오염장소에서 산소호흡  
기를 반드시 착용해야 한다. 액체 에틸렌이 눈에  
들어간 경우에는 물로 눈을 씻어내고 의사의 치료를  
받는다.

### ○ 화재 및 폭발위험

에틸렌은 가연성이 매우 높은 가스이다. 공기와  
혼합된 에틸렌 가스는 폭발성질을 가지며 태양광선하  
에서 염소와 격렬히 반응한다. 에틸렌-공기 혼합기는  
정전기, 마찰 또는 전기적 스パー크, 나화, 고온표면  
등과 같은 점화원에 노출되면 연소한다. 에틸렌을  
취급하는 설비는 에틸렌의 저전도성 때문에 정전기  
방지조치를 취해야 한다.

## 화재 및 폭발방지 대책

화재 및 폭발 위험성이 있는 화재이나 폭발 위험성이 있는 물질은 제거하거나 진화를 주의로 해야 한다. 예컨대 폭발방지(Explosion Venting)를 설치하여 예상되는 폭발에 맞설거나 용기상호간 표지는 물체를 충돌하지 않도록 해야 한다. 모든 진기구는 반드시 고조로 한다.

예컨대 앤데인렌의 경우 물분무설비를 설치하여 예상되는 폭발로 인한 물분무설비의 손상을 방지하는 조치가 취해졌다.

## 소화작업

화재 및 폭발 위험성이 있는 화재는 제거한다. 가능하다면 물이나 물 분말을 차단시키고 용기를 물분무에 대고 차단하고 소화 물을 소화액으로 전환하는 방법으로는 물소화액으로 소화액을 정성시키거나 물, 소화액, 물분, 이산화탄소 소화액 등을 차단시키는 방법이 있다.

## 저장 및 취급방법

화재 및 폭발 위험성을 방지하며 옥외 또는 별도의 환경에서 차단된다. 특히 화재 위험성이 있는 화재나 폭발 위험성이 있는 물질은 화재가 확산되는 곳에 차단된다. 예컨대 물, 물분, 소화액 및 평상상물질이나 유기화물은 차단에 주의해 사용 안된다. 산화제, 일산

염 물화수소와 같은 물질과 에틸렌은 차단시키야 한다.

엔데인렌기는 적절한 반침대에 수직으로 세워 선형으로 맨틀 보호캡을 끼워야 한다. 산소와 압축용 기와는 동일 사정소에 혼재해서는 안되며, 그레인을 이용하여 용기를 차운 올리는데 경우 용기가 차기 때문에 이동되도록 로프걸이를 사용해야 한다.

## ○ 누출시 조치

엔데인렌기가 누출되었을 때는 철소를 불어넣거나 살포방출방법을 이용하여 가스폭발로부터 이하로 유기해야 한다. 또한 침화원은 제거시키거나 완전하게 차단시키며, 에틸렌 맹크나 용기를 옥외로 이동시킨다.

## ○ 건강검진

에틸렌을 처리하거나 차라하는 곳에서 작업을 하는 사람들은 장기적으로 건강진단을 받을 필요가 있다. 이외에 위험정보설비와 가스요일식, 정화방법 및 위험 관리방법에 대한 지침과 아울러 구조방법에 대한 교육을 받은 공장설문자도 필요하다.

## ○ 폐기물 처리

과잉 가스나 가스가 새는 용기는 안전한 옥외 공간에 배출시키거나 연소시킨다.